

**Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Энергопром"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	55/167	55/167	0/0	18/31	3/12	34/124	0/0	0/0	0/0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	167	167	0	31	12	124	0	0	0
из них женщин	4	4	0	2	0	2	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>01. Участок №1а</b>																						
1-1-ЛП/21А	Мастер по ремонту оборудования парогазотурбинного оборудования ТЭЦ, в местах его установки	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
1-1-ЛП/21-1А (1-1-ЛП/21А)	Мастер по ремонту оборудования парогазотурбинного оборудования ТЭЦ, в местах его установки	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
1-1-ЛП/21-	Мастер по ремонту оборудования парогазотурбинного обо-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

2А (1-1-ЛП/21А)	рудования ТЭЦ, в местах его установки																							
1-1-ЛП/21-3А (1-1-ЛП/21А)	Мастер по ремонту оборудования парогазотурбинного оборудования ТЭЦ, в местах его установки	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
2-1-ЛП/21А	Мастер строительных и монтажных работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2-1-ЛП/21-1А (2-1-ЛП/21А)	Мастер строительных и монтажных работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2-1-ЛП/21-2А (2-1-ЛП/21А)	Мастер строительных и монтажных работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2-1-ЛП/21-3А (2-1-ЛП/21А)	Мастер строительных и монтажных работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
3-1-ЛП/21А	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 4 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
3-1-ЛП/21-1А (3-1-ЛП/21А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 4 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
3-1-ЛП/21-2А (3-1-ЛП/21А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 4 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
3-1-ЛП/21-3А (3-1-ЛП/21А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 4 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
3-1-ЛП/21-4А (3-1-ЛП/21А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 4 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
3-1-ЛП/21-5А (3-1-ЛП/21А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 4 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
3-1-ЛП/21-6А (3-1-ЛП/21А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 4 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	



3-1-ЛП/21-7А (3-1-ЛП/21А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 4 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
3-1-ЛП/21-8А (3-1-ЛП/21А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 4 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
3-1-ЛП/21-9А (3-1-ЛП/21А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 4 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
3-1-ЛП/21-10А (3-1-ЛП/21А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 4 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
4-1-ЛП/21А	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 5 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
4-1-ЛП/21-1А (4-1-ЛП/21А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 5 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
4-1-ЛП/21-2А (4-1-ЛП/21А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 5 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
4-1-ЛП/21-3А (4-1-ЛП/21А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 5 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
4-1-ЛП/21-4А (4-1-ЛП/21А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 5 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
4-1-ЛП/21-5А (4-1-ЛП/21А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 5 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
5-1-ЛП/21	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 6 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
6-1-ЛП/21А	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряд	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
6-1-ЛП/21-1А (6-1-	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряд	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

ЛП/21А)																							
6-1-ЛП/21-2А (6-1-ЛП/21А)	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряд	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
6-1-ЛП/21-3А (6-1-ЛП/21А)	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряд	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
6-1-ЛП/21-4А (6-1-ЛП/21А)	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряд	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
7-1-ЛП/21	Газорезчик 6 разряд	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
8-1-ЛП/21	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9-1-ЛП/21	Старший мастер по ремонту оборудования парогазотурбинного оборудования ТЭЦ, в местах его установки	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	<b>02. Участок №2а</b>																						
10-1-ЛП/21А	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 3 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
10-1-ЛП/21-1А (10-1-ЛП/21А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 3 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
11-1-ЛП/21А	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 4 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
11-1-ЛП/21-1А (11-1-ЛП/21А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 4 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
11-1-ЛП/21-2А (11-1-ЛП/21А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 4 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
11-1-ЛП/21-3А (11-1-ЛП/21А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 4 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
11-1-ЛП/21-4А (11-1-ЛП/21А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 4 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да











ЛП/21А)																								
15-1-ЛП/21-12А (15-1-ЛП/21А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ 6 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
16-1-ЛП/21	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования КП 6 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
17-1-ЛП/21А	Слесарь-инструментальщик 4 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
17-1-ЛП/21-1А (17-1-ЛП/21А)	Слесарь-инструментальщик 4 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
17-1-ЛП/21-2А (17-1-ЛП/21А)	Слесарь-инструментальщик 4 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
17-1-ЛП/21-3А (17-1-ЛП/21А)	Слесарь-инструментальщик 4 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
18-1-ЛП/21А	Мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ, в местах его установки	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
18-1-ЛП/21-1А (18-1-ЛП/21А)	Мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ, в местах его установки	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
18-1-ЛП/21-2А (18-1-ЛП/21А)	Мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ, в местах его установки	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
18-1-ЛП/21-3А (18-1-ЛП/21А)	Мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ, в местах его установки	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
18-1-ЛП/21-4А (18-1-ЛП/21А)	Мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ, в местах его установки	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
19-1-ЛП/21	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
20-1-ЛП/21	Заместитель начальника участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	



21-1-ЛП/21А	Старший мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ, в местах его установки	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
21-1-ЛП/21-1А (21-1-ЛП/21А)	Старший мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования ТЭЦ, в местах его установки	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
22-1-ЛП/21А	Ведущий инженер по ремонту парогазотурбинного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-1-ЛП/21-1А (22-1-ЛП/21А)	Ведущий инженер по ремонту парогазотурбинного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-1-ЛП/21-2А (22-1-ЛП/21А)	Ведущий инженер по ремонту парогазотурбинного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23-1-ЛП/21	Слесарь-инструментальщик 6 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>03. Участок №3</b>																							
24-1-ЛП/21А	Электромонтер по ремонту котельного и турбинного оборудования ТЭЦ 4 разряд	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
24-1-ЛП/21-1А (24-1-ЛП/21А)	Электромонтер по ремонту котельного и турбинного оборудования ТЭЦ 4 разряд	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
24-1-ЛП/21-2А (24-1-ЛП/21А)	Электромонтер по ремонту котельного и турбинного оборудования ТЭЦ 4 разряд	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
24-1-ЛП/21-3А (24-1-ЛП/21А)	Электромонтер по ремонту котельного и турбинного оборудования ТЭЦ 4 разряд	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
24-1-ЛП/21-4А (24-1-ЛП/21А)	Электромонтер по ремонту котельного и турбинного оборудования ТЭЦ 4 разряд	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
24-1-ЛП/21-5А (24-1-ЛП/21А)	Электромонтер по ремонту котельного и турбинного оборудования ТЭЦ 4 разряд	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
24-1-ЛП/21-6А (24-1-ЛП/21А)	Электромонтер по ремонту котельного и турбинного оборудования ТЭЦ 4 разряд	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да





26-1-ЛП/21-4А (26-1-ЛП/21А)	Электромонтер по ремонту котельного и турбинного оборудования ТЭЦ 6 разряд	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
26-1-ЛП/21-5А (26-1-ЛП/21А)	Электромонтер по ремонту котельного и турбинного оборудования ТЭЦ 6 разряд	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
26-1-ЛП/21-6А (26-1-ЛП/21А)	Электромонтер по ремонту котельного и турбинного оборудования ТЭЦ 6 разряд	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
26-1-ЛП/21-7А (26-1-ЛП/21А)	Электромонтер по ремонту котельного и турбинного оборудования ТЭЦ 6 разряд	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
26-1-ЛП/21-8А (26-1-ЛП/21А)	Электромонтер по ремонту котельного и турбинного оборудования ТЭЦ 6 разряд	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
27-1-ЛП/21	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28-1-ЛП/21	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряд	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
29-1-ЛП/21А	Мастер по ремонту котельного и турбинного оборудования ТЭЦ, в местах его установки	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
29-1-ЛП/21-1А (29-1-ЛП/21А)	Мастер по ремонту котельного и турбинного оборудования ТЭЦ, в местах его установки	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
30-1-ЛП/21	Электромонтер по ремонту котельного и турбинного оборудования ТЭЦ 2 разряд	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
<b>04. Участок №3а</b>																							
31-1-ЛП/21	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32-1-ЛП/21	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряд	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
33-1-ЛП/21А	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33-1-ЛП/21-1А (33-1-ЛП/21А)	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

34-1-ЛП/21	Инженер по наладке и испытаниям	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>05. Участок №4</b>																							
35-1-ЛП/21А	Ведущий инженер по наладке и испытаниям	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
35-1-ЛП/21-1А (35-1-ЛП/21А)	Ведущий инженер по наладке и испытаниям	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
35-1-ЛП/21-2А (35-1-ЛП/21А)	Ведущий инженер по наладке и испытаниям	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
35-1-ЛП/21-3А (35-1-ЛП/21А)	Ведущий инженер по наладке и испытаниям	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
36-1-ЛП/21	Техник по наладке и испытаниям	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
37-1-ЛП/21	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38-1-ЛП/21	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряд	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
39-1-ЛП/21А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования 5 разряд	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39-1-ЛП/21-1А (39-1-ЛП/21А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования 5 разряд	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39-1-ЛП/21-2А (39-1-ЛП/21А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования 5 разряд	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40-1-ЛП/21	Инженер по наладке и испытаниям 2 категории	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>06. Участок №6</b>																							
41-1-ЛП/21	Электромонтер по ремонту котельного и турбинного оборудования ТЭЦ 5 разряд	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
42-1-ЛП/21	Электромонтер по ремонту котельного и турбинного оборудования ТЭЦ 4 разряд	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
43-1-ЛП/21	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряд	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да



44-1-ЛП/21	Мастер по ремонту котельного и турбинного оборудования ТЭЦ, в местах его установки	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
<b>07. Автотранспортный участок</b>																							
45-1-ЛП/21	Начальник автотранспортного участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46-1-ЛП/21	Машинист крана автомобильного 6 разряд	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47-1-ЛП/21А	Водитель легкового автомобиля 4 разряд	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47-1-ЛП/21-1А (47-1-ЛП/21А)	Водитель легкового автомобиля 4 разряд	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48-1-ЛП/21А	Водитель грузового автомобиля 5 разряд	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48-1-ЛП/21-1А (48-1-ЛП/21А)	Водитель грузового автомобиля 5 разряд	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48-1-ЛП/21-2А (48-1-ЛП/21А)	Водитель грузового автомобиля 5 разряд	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48-1-ЛП/21-3А (48-1-ЛП/21А)	Водитель грузового автомобиля 5 разряд	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48-1-ЛП/21-4А (48-1-ЛП/21А)	Водитель грузового автомобиля 5 разряд	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48-1-ЛП/21-5А (48-1-ЛП/21А)	Водитель грузового автомобиля 5 разряд	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48-1-ЛП/21-6А (48-1-ЛП/21А)	Водитель грузового автомобиля 5 разряд	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48-1-ЛП/21-7А (48-1-ЛП/21А)	Водитель грузового автомобиля 5 разряд	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

48-1-ЛП/21-8А (48-1-ЛП/21А)	Водитель грузового автомобиля 5 разряд	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48-1-ЛП/21-9А (48-1-ЛП/21А)	Водитель грузового автомобиля 5 разряд	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49-1-ЛП/21	Механик автотранспортного участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>08. Административно-хозяйственный отдел</b>																							
50-1-ЛП/21А	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50-1-ЛП/21-1А (50-1-ЛП/21А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>09. Лаборатория металлов и сварки</b>																							
51-1-ЛП/21	Начальник лаборатории	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>10. Обособленное подразделение Нижегородское</b>																							
52-1-ЛП/21	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 азряд	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
53-1-ЛП/21	Электросварщик ручной сварки 5 разряд	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
54-1-ЛП/21	Старший мастер по ремонту энергетического оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55-1-ЛП/21	Мастер по ремонту энергетического оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 28.01.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Дахин Д.А.

(Ф.И.О.)

07.03.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

(подпись)






Козенко С.В.

(Ф.И.О.)


07.03.2021

(дата)



Заместитель главного инженера по ОТ и ПБ <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Меренков Д.С. <small>(Ф.И.О.)</small>	<u>27.02.2021</u> <small>(дата)</small>
Начальник отдела кадров <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Лаврова И.А. <small>(Ф.И.О.)</small>	<u>17.02.2021</u> <small>(дата)</small>
Главный бухгалтер <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Белобрагина О.В. <small>(Ф.И.О.)</small>	<u>11.02.2021</u> <small>(дата)</small>
Начальник участка <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Смирнов Е.А. <small>(Ф.И.О.)</small>	<u>01.03.2021</u> <small>(дата)</small>
Заместитель председателя Совета тру- дового коллектива <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Зайцев С.А. <small>(Ф.И.О.)</small>	<u>17.02.2021</u> <small>(дата)</small>

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>3051</u> <small>(№ в реестре экспертов)</small>	 <small>(подпись)</small>	Родионова М.Л. <small>(Ф.И.О.)</small>	<u>28.01.2021</u> <small>(дата)</small>
---	---	---	--